

Flucht- und Rettungswegpläne (FuR)

Stand: 18.12.2019

Legende

Fertig
Nicht Aktuell (Nach Prüfung TUC)
Änderung / Erstellung nach Baumaßnahme
Fehlt
Nicht Erforderlich

Gebäude	Gebäudenummer	Versammlungsstätte	Brandschutzkonzept vorh.	Ersteller / Zuständig	Bearbeitungsstand	Anmerkungen	Digitale Pläne vorh.	Priorität / In Abstimmung TUC	Besprechung am 10.12.2019 (H.v.Cruchten, H. Heger, Fr. Knabe)
Hauptgebäude	0100	x		SB SN	03/2011	Überarbeitung nach Umbau Eingang!-2x OG vom Eingang vorh (03/2011); SG: Pressestelle fehlt+Umbau Dez1; OG: Teeküche Senatssitzungszimmer	x	1	Änderungen /Aktualisierung 2020
Anorganische und Analytische Chemie	0200	x		SBSN - Gaute	04/2013		x		
Anorganische und Analytische Chemie, Nebengebäude	0210								
Maschinenwesen Hörsaal	0300	x		Floß	08/2010		x		
Aula	0400	x		SBSN - Gaute	08/2014	Derzeit Baumaßnahme Kuppelsaal + Brandschutzmaßnahmen	x	1	
Metallurgie	0500							1	Beauftragung 2020 (SBSN) zusammen mit FW-Plänen
Bergbau,	0600	x		SB SN-Gaute	01/2013				
Versuchsgebäude	0602					z. Zt. Nicht notwendig			
Bergbau, Versuchslabor	0603					Umbau abgeschlossen; FuR nicht beauftragt; SBSN (Fr. Westphal) klärt ob von SBSN gezeichnet werden kann; nach Umbau stehen keine Mittel dafür zur Verfügung		0	
Bergbau. Lagerschuppen	0604								
Technikum IEVB	0605					nicht notwendig, da nur 1 Mitarbeiter sich dort aufhält		0	
Markscheidewesen Hörsaal	0606			SB SN- Gaute	01/2013	FuR- hängen nicht aus! (18.12.2019 Knabe)			
Markscheidewesen (mittlerer Gebäudeteil)	0606			SB SN- Gaute	11/2012	Nur im Treppenhaus ans RZ (IGMC-RZ) angrenzend hängen FuR; Im Treppenhörsaal sind keine aufgehängt (außer im DG 1 FuR-Plan vorhanden) 18.12.2019 Kn			
Rechenzentrum (rechter Gebäudeteil)	0606			B&B	10/2017	beauftragt von TU Fa B&B aus Uelzen	x		
CZM	0900			SB SN-Gaute	10/2013		x		
Schweißtechnik / Korrosion / Werkstoffkunde	0910			SB SN-Gaute	12.2014	baulicher Rettungsweg/ Änderungen	x		
Schweißtechnik / Korrosion / Werkstoffkunde	0920				fehlen	werden im Rahmen der Fassadensanierung mit erstellt!			
Nichtmetallische Werkstoffe / Materialprüfanstalt	1200			Pluralis	02/2017		x		
Nichtmetallische Werkstoffe/ Garagen Büttnerstr.	1210					nicht notwendig			

Flucht- und Rettungswegpläne (FuR)

Stand: 18.12.2019

Legende

Fertig
Nicht Aktuell (Nach Prüfung TUC)
Änderung / Erstellung nach Baumaßnahme
Fehlt
Nicht Erforderlich

Gebäude	Gebäudenummer	Versammlungsstätte	Brandschutzkonzept vorh.	Ersteller / Zuständig	Bearbeitungsstand	Anmerkungen	Digitale Pläne vorh.	Priorität / In Abstimmung TUC	Besprechung am 10.12.2019 (H.v.Cruchten, H. Heger, Fr. Knabe)
Nichtmetallische Werkstoffe/ Garagen+Schuppen	1220					nicht notwendig			
Nichtmetallische Werkstoffe	1300			Pluralis	02/2017		x		
IZC	1520			Fritsche Ing. Herzberg	12/2009	FuR-Pläne hängen aus (siehe Fotos: FuR 1520), TUC liegen sie nicht vor		1	
Bibliothek	1600			SBSN-Bartels	12/2015-11/2016		x		
Energieforschung + Physikalische Technologien (Nord)	1700			techart	ca 03/2011	incl. 1720	x		
Energieforschung + Physikalische Technologien (Süd)	1710					Aktualisierung nach Brandschutzm. !	x		
Hörsaal Physik	1720	x		techart	ca 03/2011	siehe 1700	x		
Energieforschung + Physikalische Technologien (Süd)	1730				???	Knabe schickte am 21.9.16 Grundriss an Fr Gaute zur Erstellung FuR ; H.v. Cruchten klärt, ob notwendig		1	
Organische Chemie	1800			SB SN-Gaute	20.02.2004	Schriftfeld verrutscht; Baum. "Chemiecampus" neu erstellen lassen	x	1	
Horst-Luther-Hörsaal	1810	x		Floß7SBSN-Gaute	09/2013	hängen! Uns liegen "Floß" 2007 vor! Schicken lassen!	x		
Physikalische Chemie	1820			Floß / SB SN-Bartel	08/2014	Aktualisierung nach Brandschutzm. !	x		
Chemikalienlager	1830			SB SN-Gaute	2010		x		
Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik - Werkhalle	1900			SB SN-Gaute	04/2012		x		
Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik - Inst.-Geb.	1910			SB SN-Gaute	04/2012	muss aktualisiert werden (Fluchtpodest)	x		Änderungen /Aktualisierung 2020
Institut für Energieverfahrenstechnik und Brennstofftechnik, 2000+2010	2000+2010			Pluralis	21.02.2018		x		
Erdöl- und Erdgastechnik - Inst.- Geb.	2100			SB SN	05/2013	muss aktualisiert werden (Fluchtpodest)	x		Änderungen /Aktualisierung 2020
Erdöl- und Erdgastechnik - Werkhalle	2110			SB SN	05/2013		x		
Erdöl- und Erdgastechnik - Fritz-Huntzinger-Halle	2120			H.Riesen (TU)	05/2013	von Mitarbeiter Inst. erstellt	x	Mai 13	
Elektrische Energie- / Informationstechnik	2200			Pluralis	21.02.2018		x		
Elektrische Energie- / Informationstechnik	2210			Pluralis	21.02.2018		x		
Heizwerk	2300					nicht notwendig			

Flucht- und Rettungswegpläne (FuR)

Stand: 18.12.2019

Legende

Fertig
Nicht Aktuell (Nach Prüfung TUC)
Änderung / Erstellung nach Baumaßnahme
Fehlt
Nicht Erforderlich

Gebäude	Gebäudenummer	Versammlungsstätte	Brandschutzkonzept vorh.	Ersteller / Zuständig	Bearbeitungsstand	Anmerkungen	Digitale Pläne vorh.	Priorität / In Abstimmung TUC	Besprechung am 10.12.2019 (H.v.Cruchten, H. Heger, Fr. Knabe)
Geologie	2400					derzeit Fassasensanierung+Fluchttreppe; aus dieser BM FuR erstellen lassen bevor BM abgeschlossen ist; in Bearbeitung			In Maßnahme wie die FW-Pläne? H.v. Cruchten klärt das.
Thermische Verfahrenstechnik	2600			Pluralis	30.08.2010		x		
Chemische Verfahrenstechnik	2610			SBSN, Gaute	3/2016		x		
Mechanische Verfahrenstechnik	2620			SBSN, Gaute	01/2016		x		
Cutec-Institut	2630			Fr. Eberhardt (Cutec /TUC)	11/2008	??????	x		
Mathematik	2700	x		SB SN-Lange	11/2011		x		
Geophysik	2900					derzeit Fassasensanierung+Fluchttreppe; aus dieser BM FuR erstellen lassen bevor BM abgeschlossen ist; in Bearbeitung			In Maßnahme wie die FW-Pläne? H.v. Cruchten klärt das.
Rechenzentrum	3000+3010			SB SN-Meyer	05/2011	3000 Leerstand;	x		
Techn. Verwaltung / Dezernat 4	3900					nicht notwendig			
Maschinelle Anlagentechnik, Tribologie	4000			SBSN-Meyer		in Arbeit lt. SBSN -H. Lange; Brandschutzsanierung 2017!			
Maschinelle Anlagentechnik, Werkhalle	4010			SBSN-Meyer		in Arbeit lt. SBSN -H. Lange; Brandschutzsanierung 2017!			
Tribologie, Werkhalle	4020			SBSN-Meyer		in Arbeit lt. SBSN -H. Lange; Brandschutzsanierung 2017!			
Außereuerung und Depoistechnik	4200					Bauliche Veränderung im KG Anfang 2020!			
STUZ;ASTA	4300								Bestandsaufnahme (SBSN) 2020; evtl. Konzept für Brandschutzmaßnahme (Planungsauftrag an SBSN) erstellen?
Techn. Verwaltung / Dezernat 4	4600+4610					nicht notwendig			

Flucht- und Rettungswegpläne (FuR)

Stand: 18.12.2019

Legende

Fertig
Nicht Aktuell (Nach Prüfung TUC)
Änderung / Erstellung nach Baumaßnahme
Fehlt
Nicht Erforderlich

Gebäude	Gebäudenummer	Versammlungsstätte	Brandschutzkonzept vorh.	Ersteller / Zuständig	Bearbeitungsstand	Anmerkungen	Digitale Pläne vorh.	Priorität / In Abstimmung TUC	Besprechung am 10.12.2019 (H.v.Cruchten, H. Heger, Fr. Knabe)
EFZN	4800					Anderungen nach BM, Auftrag v. H. Springmann an SBSN (15.11.16)	x		
IPSSE, Goslar	4840					nicht notwendig, da Anmietung			
Lehrsaalgebäude / Informatik / ITZ	5030					2. Rettungsweg überprüfen		3	
Informatik	5040								
Sportinstitut	5090				??				Bestandsaufnahme (SBSN) 2020;
Sporthalle	5120								
Drittmittelhalle	5051					z. Zt. nicht notwendig			
Drittmittelhalle	5052					z. Zt. nicht notwendig			
Informatik	5360					z. Zt. nicht notwendig			
Mensa	6100	x		SB SN	06/2007		x		
DSC	8000			HHP	05/2014		x		
Tribologie - Motorenprüfstand	8310					z. Zt. nicht notwendig			