Nicht Aktuell (Nach Prüfung TUC)

		1	1									
			Ë.		yabe	Papier	digital		Вu			
		/ersammlungsstätte	Brandschutzkonzept vorh.	<u>g</u>			vor di		Priorität / In Abstimmung -andkreis	egen TUC vor (Datum)		
	mer	ssb	onze	Ersteller / Zuständig	stanc			_	bstir	, (D		
	E C	un un	utzk	SnZ /	s	erwe	iegt Feuerwehr	ngu	ln A	C vo		
Gebäude	ande	samı	dsch	aller	beitu	t Feu	t Feu	erku	rität/ Ikrei:	I I		Besprechung am 10.12.2019
Gebä	Geb	Vers	Bran	Erste	Bear Lanc	Lieg	Lieg	Апт	Prior Lanc	liege	Bemerkung Knabe	(H.v.Cruchten, H. Heger, Fr. Knabe)
												Kleine Änderungen! Soll 2020
Hauptgebäude	0100	х		Floss, Salzgitter	01/2008	x		Haupteingang, Pressestelle fehlen, Dez1 im SG	1	01/2008	Knabe am 22.11.16 Pressestelle zum SBSN (Gaute) geschickt	aktualisiert werden; H. v. Cruchten
											()	klärt, ob Floss die Pläne aktualisiert.
Anorganische und Analytische Chemie	0200	х	х	Söns	10.11.2017	х				10.11.2017		
Anorganische und Analytische Chemie, Nebengebäude	0210							als Abstellräume genutzt; Auszug geplant				
												Kleine Änderungen! Soll 2020
Maschinenwesen	0300	х		Floss, Salzgitter	10/2007	×		RWA nachtragen;	1	10/2007	Deckblatt ändern,	aktualisiert werden; H. v. Cruchten
												klärt, ob Floss die Pläne aktualisiert.
Aula	0400	х	х	TUC RZ/ENO	02/2010	x	x	Derzeit Baumaßnahme Kuppelsaal Aula		02/2010	neues Brandschutzkonzept wird erstellt;	
											Baumaßnahme Kuppelsaal (16.12.2019)	
Metallurgie	0500								1	fehlen	gezeichn digital von TUC, kann beauftragt	TUC schickt SBSN die dwgs (Pflichtenheft SBSN !) SBSN beauftragt
											werden1	2020 FW- u. die FuR-Pläne
Perghau	0600				09/2009 ???			von Fr. Richter 12.2001 liegen als SKF-Daten vor		fehlen	mit 0606 zusammen? Evtl. ändern, wenn BM 0606	
Bergbau,	0600	Х			09/2009 777			(kann ich nicht öffnen)		renien	abgeschlossen	erst wenn Brandmelder installisiert
Versuchsgebäude	0602					x (200	1)	Evtl. im Rahmen neuer Brandmeldeanlage (Finanz. Prof. Düsterloh)	?	fehlen		sind
Bergbau, Versuchslabor	0603							aus BauM SBSN neu erstellen lassen		fehlen		
Bergbau. Lagerschuppen	0604							von Fr. Richter 12.2001 liegen als SKF-Daten vor (kann ich nicht öffnen)				
Technikum IEVB	0605							bei Brandschau abklären, ob notwendig				
Rechenzentrum	0606			BSB	11.04.2017	v	~	Umbaumaßnahme in 2016; TU hat B&B		11.04.2017		
							^	beauftragt wird von B&B überarbeitet;z.B.			12/16 liegt H. Heger vor, müssen aber	
CZM	0900			BSB	11/2013	х	х	Brandmeldeunterzentrale ergänzt		11/2013	überarbeitet werden.	
Schweißtechnik / Korrosion / Werkstoffkunde	0910+ 0920			BSB	10/2014			wird von B&B überarbeitet;z.B. Feuerwehrzufahrt fehlt		10/2014	Treppenanbau noch nicht ausgeführt	
Nichtmetallische Werkstoffe / Materialprüfanstalt	1200		х	Pluralis	09/2018	x	?			09/2018	-	
Nichtmetallische Werkstoffe / Materialprüfanstalt	1300		_		02/2017		?			02/2017		
IZC	1520									fehlen		
Bibliothek	1600		v	Pluralis	05.06.2018	v				05.06.2018		
Distriction	1000		^	Tititalio	03.00.2010	^				03.00.2010		
Energieforschung + Physikalische Technologien (Nord)	1700+1 720	x		Techart	12/2007	x		incl. 1720 ; Geb. 1730 mit auf Pläne 1700 darstellen ; neue Pläne evtl. wenn Feuerlöschanlage (1700)		12/2007		gemeinsame FW- u FuR-Pläne
	720							überarbeitet werden muss				(1700+1720+1730)
Energieforschung + Physikalische Technologien (Süd)	1710		х					im Rahmen der Brandschutzmaßn. 2020.		fehlen	Brandschutzmaßnahme 2020!	
											Kasha hat am 24.0.2016 Crumding and SBSN	gemeinsame FW- u FuR-Pläne
Energieforschung + Phys. Techn. (ehem. Tiefbohrtechn.)	1730							Gemeinsame Brandanlage 1700, Plan neu (1700+1720+1730)	1	fehlen	Knabe hat am 21.9.2016 Grundriss ans SBSN (Gaute) geschickt	(1700+1720+1730); Beauftragung
												2020
Organizata Chamia	4000				07/4000 000			Große Baumaßnahme "Chemiecampus"	4	fahlas		Beauftragung 2020 (ins besondere
Organische Chemie	1800				07/1990 ???	×		2017 angemeldet, FW sind einzuplanen		fehlen		bezüglich der Baumaßnahme ChemieCampus)
Horst-Luther-Hörsaal	1810			Floor Coloristos	10/2007			Enterophysical interior and a		10/2007		- Table 1
		х		Floss, Salzgitter		^		Entrauchung ist eingetragen!				
Physikalische Chemie	1820		×	SBSN Bartels	10/2014	×	X	im Rahmen der Brandschutzmaßn. 2020? Ändern		7/2014	Brandschutzmaßnahme 2020	
												Kleine Änderungen! Soll 2020
Chemikalienlager	1830			SBSN Gaute	09/2010	×	x	FW-Pläne fehlerhaft: aktualisieren lassen; Feuerwehr liegen Pläne von 2001 vor	1	Sep 10		aktualisiert werden; H. Heger informiert Fr. Gaute über die
												Änderungen per Email
Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik	1900+1	910	х	Pluralis	03/2018	x				03/2018		
Institut für Energieverfahrenstechnik und Brennstofftechnik, 2000+2010	2000+2 010		×	Pluralis	03/2018	x				03/2018		
	2100+2											Erstellung erst nach Baumaßnahme
Erdöl- und Erdgastechnik	110+21 20		×			x (08/1	990)		2	fehlen		(Fassade 2110-"Sondervermögen" in
Elektrische Energie- / Informationstechnik	2200		х	Pluralis	03/2018	x				03/2018		2020)
Elektrische Energie- / Informationstechnik	2210		_		03/2018	х				03/2018		
Heizwerk	2300			Rolf Koch, Bad Harzburg	06/2014	×	×	Enercity hat FP erstellen lassen,		06/2014	Knabe an Fr. Gaute SBSN am 12.8.2016	
											geschickt	
Geologie	2400			Lange Brandschutz	06/2019					06/2019		
	_ +50			go D. andomat2	3,20.0					55,2015		
Thermische Verfahrenstechnik	2600		х	Pluralis	9/2010	×	x			9/2010		
Chemische Verfahrenstechnik	2610								1	fehlen		Beauftragung 2020
Mechanische Verfahrenstechnik	2620								1	fehlen		Beauftragung 2020
					44/000			Beiblätter aktualisieren , müssen überarbeitet		11/22		
Cutec-Institut	2630			Fr. Eberhardt (Cutec/TUC)	11/2008	х		werden		11/2008		TUC / Cutec
Mathematik	2700	х	х	?	04/2011	х	х	Beiblätter fehlen		04/2011		
Geophysik	2900				02/2019	?	?			02/2019		
Rechenzentrum	3010							3000 soll veräußert werden	2	fehlen	evtl Baumaßnahme wenn 3000 veräußert ist;	
Techn. Verwaltung / Dezernat 4	3900									fehlen		
Maschinelle Anlagentechnik, Tribologie	4000+4 010		Х		xx/2001 nur Papier?	Х		im Rahmen Brandschutzsmaßnahme 2021		fehlen		
Tribologie, Werkhalle	4020	Х			xx/2001	х	х	erstellen lassen (SBSN),		fehlen		
Werkhalle Aufbereitung	4200+4 210								1	fehlen		Beauftragung 2020
Studentenzentrum STUZ / AStA	210 4300									fehlen		· -
	4600+4							nicht erforderlich; ehemals Hausmstwohnhäuser				
Techn. Verwaltung / Dezernat 4	610							(Doppel-), jetzt Büros				
EFZN	4800	v		Architekten HTP	05/2010			nach Baumaßnahmen muss FW-Plan geändert werden, Auftrag H. Springmann an SBSN erteilt		05/2010		
		*		A CHICKEH THE	53/2010			(15.11.16)				
Lehrsaalgebäude / Informatik / ITZ	5030							Notwendigkeit prüfen		fehlen		
Informatik	5040							Notwendigkeit prüfen		fehlen		
Drittmittelhalle	5051									fehlen		
Drittmittelhalle (Elt Stat)	5052							Mahasa dialah sari		fehlen		Favorushu ba favor
Sporthalle	5090							Notwendigkeit prüfen		fehlen		Feuerwehr befragen
Sporthalle Informatik	5120 5360							Notwendigkeit prüfen Notwendigkeit prüfen		fehlen fehlen		
Mensa	6100	Х			xx/xxxx			Notwendigkeit prüfen		fehlen		
DSC	8000	X		ННР	11/2016					11/2016	sind aktuell? Thomas Heger?	
Tribologie - Motorenprüfstand	8310								1	fehlen	-	Beauftragung 2020
Bootshaus	3300							Notwendigkeit prüfen				